



COMUNE DI GENAZZANO

Città Metropolitana di Roma Capitale



Intervento Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA

CUP B44H20001670001

Decreto del Ministero dell'Interno e Ministero dell' Economia e delle Finanze 23/02/2021

art.1 co. 139 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018 n.145



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE:

Ing. Andrea Zenatello



Sviluppo e Servizi di Rizzuti Deborah sas
(Capogruppo)

**SVILUPPO E SERVIZI
di RIZZUTI DEBORAH sas**
Via Casavetere, 1 P/T
03014 Brugge (Fr) - Tel. 0775.548061
P. IVA/C. F. 02313850600



Ing. Carlo Rago

Carlo Rago

SA01

REPERTORIO FOTOGRAFICO

SCALA

FORMATO

A4

DATA

2022

COMUNE DI GENAZZANO

Città Metropolitana di Roma Capitale



**LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA**

CUP B44H20001670001

- PROGETTO DEFINITIVO -

REPERTORIO FOTOGRAFICO



Foto 1




Foto 2

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 2 |



Foto 3



Foto 4

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 3 |



Foto 5




Foto 6

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 4 |



Foto 7 – Danni subiti dall'edificio coinvolto



Foto 8 – Grotta retrostante edificio puntellato

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 5 |



Foto 9 – Grotta retrostante edificio puntellato



Foto 10

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 6 |



Foto 11




Foto 12

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 7 |



Foto 13



Foto 114

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 8 |



Foto 15




Foto 16 – Accessi grotte su Via Empolitana

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 9 |



Foto 17 – Accessi grotte su Via Empolitana



Foto 18

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 10 |



Foto 19



Foto 20

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 11 |



Foto 21 – Tettoia a monte della frana



Foto 22 – Tettoia a monte della frana

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 12 |



Foto 23 – Tettoia a monte della frana



Foto 24 – Cavit  su Via Empolitana

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 13 |



Foto 25 – Cavità su Via Empolitana



Foto 26 – Cavità su Via Empolitana

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 14 |



Foto 27 – Cavità su Via Empolitana



Foto 28 – Cavità su Via Empolitana

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 15 |



Foto 29 – Cavit  su Via Empolitana



Foto 30 – Cavit  su Via Empolitana

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 16 |



Foto 31 – Cavità su Via Empolitana

| Progetto | Elaborato | Revisione | Data | Pagina |
|---|-----------|-----------|------|--------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA TRA VIA GARIBALDI E VIA EMPOLITANA | SA01 | 00 | 2022 | 17 |