

Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



CUP: J27B20000480001 - CIG: Z1635632F9  
( Art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)



COMUNE DI SUBIACO

Città metropolitana di Roma Capitale

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO  
IDROGEOLOGICO in Contrada Riarco nel Comune di Subiaco.  
Foglio 42 e foglio 43.

DATA: settembre 2022	TITOLO TAVOLA:	
SCALA:	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE DEI LUOGHI	
IL SINDACO: Domenico Petrioli	RIFERIMENTI CATASTALI Fogli 42 e 43 Rev:	TAVOLA <b>F</b>
IL R.U.P.:		
IL TECNICO Ing. Fernando Cellanetti		



Foto 2 - vegetazione in alveo e su sponda



Foto 6 - alveo in frana a margine strada



Foto 10 - alveo con gabbioni a margine strada comunale



Foto 14 - scarpata bordo strada in frana



Foto 18 - alveo con dissesto bordo strada e gabbioni da sistemare



Foto 22 - alveo in dissesto a bordo strada




Foto 3 - alveo fosso di valle



Foto 7 - alveo in frana a margine strada, con scarico acque piovane



Foto 11 - parte di gabbioni in dissesto da rimuovere e rifare



Foto 15 - alveo in dissesto



Foto 19 - dissesto alveo a bordo strada



Foto 23 - alveo in dissesto a bordo strada



Foto 4 - alveo in frana a margine strada



Foto 8 - gabbioni esistenti



Foto 12 - alveo da sistemare



Foto 16 - alveo in frana a bordo strada comunale



Foto 20 - alveo in dissesto sulle due sponde



Foto 24 - alveo in dissesto a bordo strada




Foto 1 - vegetazione in alveo e su sponda



Foto 5 - alveo in frana a margine strada



Foto 9 - scalzamento gabbioni esistenti



Foto 13 - alveo da sistemare



Foto 17 - alveo in erosione



Foto 21 - alveo in dissesto a bordo strada



Foto 25 - passerella crollata nel fosso